

Co jest do poprawienia w OnCell G3150A-LTE ? (w firmware – 1.4.8)

Aktualnie wszystkie zgłoszone poprawki zostały wdrożone

Co już zostało poprawione względem firmware 1.3 oraz 1.4 ?

1. Usunięto „zawieszanie” się serwera www
2. Poprawiono dokładność wskazywanej pozycji GPS
3. Wdrożono „Dynamic Destination” w UDP